

Как увеличить срок жизни ваших измеряющих диафрагм?


- Наиболее оптимизированные решения

Экстремальные условия

- Высокое давление и/или расход
- Загрязненная среда
- Высокая температура
- Коррозивная среда

Пример:

- Наплавка стеллитом:
Для уменьшения износа



Решение

Подбор материала

- Хастелой, Инконель
- Монель alloy K-500
- Дуплексная нержавеющая сталь

Обработка кромки

- Наплавка стеллитом